PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

Ферма желоба ФЖ1.1

Геометрическая схема фермы желоба ФЖ1.1

Усилия, кН







Вид 1–1



Примечание:

1. Сварку выполнить по периметру прилегания деталей ГОСТ 14771-76.
2. Катеты швов соответствуют толщинам свариваемых деталей.
3. Сварочные швы на наружных поверхностях изделия зачистить заподлицо с основной деталью.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Ст(2+2)Т15(90°)+Ст4 – S100 – КМ	
Разработал	Кулешко Г.С.					Автозаправочная станция АЗС модификации "Ст(2+2)Т15(90°)+Ст4 – S100"	Стадия: — Лист: 38 Листов:
Утвердил	Соколов А.Б.					Ферма желоба ФЖ1.1	

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

формат А3